

2022年5月25日

泉南市長 様  
泉南市教育委員会 教育長様

日本共産党泉南市議会議員団 大 森 和 夫  
楠 成 明  
日本共産党泉南市政対策委員長 寺 本 恵美子

### 学校施設等の安全管理及び児童生徒の安全確保に関する緊急要望書

5月19日教育問題審議会委員が西信達小学校を視察している際、3階廊下手洗いの転落防止手摺に力をかけると取付金物が破損し手摺が外れ、審議会委員があわや落下と言う重大な事故が発生しました。

学校は子どもたちの学習と生活のための場であり、十分な安全性を備えて安心感のある施設環境と豊かな人間性をはぐくむ教育環境が必要なことはいうまでもありません。

日本共産党は従前から、老朽化した危険な校舎の緊急の改修を強く求め、教育予算の拡充や教育委員会の体制強化を求めてきました。

泉南市子どもの権利に関する条例にも「市は、子ども施設その他子どもが利用する施設等における子どもの安全を確保する」と明記されています。安全で快適な学校施設整備は、市として真っ先に取り組むべき課題です。

学校施設における事故を防止するために次のことを緊急に要望します。

#### 記

1. 西信達小学校において、危険な箇所が見落とされた経緯を明らかにすること。
2. 全小中学校の施設の点検を行い、危険箇所とその修繕計画を明らかにすること。
3. 修繕と事故予防のために十分な予算措置を直ちに行うこと。
4. 危険箇所の修繕は、子どもの安全を守るため予算の心配がなくなるようにすること。

学校施設における事故を防止するための留意点について

て検討を進めてきました

直ちに教頭以下、教職員が全ての窓と転落防止手摺を点検し、重ねて翌日 20 日に教育総務課職員が再度点検をした結果、数か所の危険個所の確認をいたしました。

危険個所につきましては安全確保を行うとともに、早急に修繕ができるよう進めております。

このことを踏まえ、教育施設を所管する全管理職に対し、日常行っている点検において、変形、腐食、ガタつきなど、より一層の安全確認を行い、発見の際は応急処置を施し、後に修理を行うなど適切な対応をするよう指示しております。

記

#### 1、事故発生場所

西信達小学校 3 階廊下手摺

#### 2、事故発生日時

令和 4 年 5 月 19 日(木) 14 時 00 分頃

#### 3、事故発生時の状況

男性の審議委員が手摺に少し体重を預けたところ取付金物が破損して手摺が落下し、委員も落下しそうになる

#### 4、被害状況

委員は支えた足に若干の痛み

手摺の取付金物の破損と手摺の落下

#### 5、転落防止手摺の状況

今回、落下した手摺について、固定している金物が経年劣化により外力に耐えられず破損し落下した

落下時の現場写真（左：2 階 右：3 階）